令和8年11月2日（月）

【照会先】
労働基準局安全衛生部
化学物質対策課 環境改善・ばく露対策室
室長　　佐藤　誠　（内線5500）
中央労働衛生専門官
　　鈴木　正臣（内線5610）
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3502)6756

報道関係者　各位

防毒マスクの締め付けリングの使用に関する注意喚起について

　このたび、市販されている防毒マスクの一部製品において、吸収缶を取り付けるための締め付けリング（※）とマスク本体との接合部分のかみ合わせが固く、締め込みにくい場合があることが判明しました。締め付けリングを適切に取り付けずに使用した場合は、マスク本体と吸収缶との間の気密性が確保されず、防毒マスクの性能に影響を及ぼす可能性があります。
製造者が自主的に回収等を行っていますので、お手元の防毒マスクについてご確認の上、該当する場合は速やかに製造者にご連絡ください。

（※）不具合が確認された製品は、防毒マスク本体に吸収缶を取り付ける際、締め付けリングを締め込むことで吸収缶を固定し、マスク本体のパッキンと吸収缶との間で気密

を確保する構造となっています。



製造年月日はこちらでご確認ください

1　回収等対象の製品

（１）製造者

興研株式会社（東京都千代田区）

（２）製品名

ア　型式名称：サカヰ式R-5-08型（検定合格番号：第TN421号）

製造期間：令和８年７月～９月



イ　型式名称：サカヰ式R-5-RA-08型（検定合格番号：第TN421号）
製造期間：令和８年８月
※本製品は「サカヰ式R-5-08型（検定合格番号：第TN421号）」から後頭部で支えるためのポリバンドの材質を変更したもの

ウ　型式名称：サカヰ式R-5X-08型（検定合格番号：第TN422号）
製造期間：令和８年８月
※本製品は「サカヰ式R-5-08型（検定合格番号：第TN421号）」の製品のマスクの紐の２点止めが４点止めとなったもの



エ　型式名称：R-5箱入・交換部品セット
製造期間：令和８年８月～９月

＜対象製品をお持ちの皆様へ＞

○製造者が自主的に回収等を開始しておりますので、回収に応じてください。

○問い合わせ先

興研株式会社営業所（お住いの地域の最寄りの営業所へお問い合わせください）

電話　：

北海道営業所	011-212-1527
仙台営業所	022-374-0420
新潟営業所	025-255-0121
千葉営業所	043-293-0411
熊谷営業所	048-524-2928
東京営業所	03-5276-8063
横浜営業所	045-242-6566

名古屋営業所　052-753-7872
北陸営業所　　076-298-1010
大阪営業所　　06-6326-9223
神戸営業所　　078-511-0414
倉敷営業所　　086-423-2321
広島営業所　　082-511-1281
四国営業所　　0897-34-8927
九州営業所　　0942-38-1651
（土日祝日除く8：50～17：10）
ＵＲＬ　：　https://www.koken-ltd.co.jp/topics/



PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。